



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064  
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49  
E-mail: [aup@priuralnadzor.ru](mailto:aup@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Бирск  
(место составления акта)

“ 09 ” февраля 20 18 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

№ 29-17/563 А

По адресу/адресам: 452450, Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Интернациональная, 96.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 563-рп от 30.01.2018 г. И.А. Коротова, заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписания № 29-17/1763 П от 14.11.2017 г., сроки исполнения которого истекли 30.01.2018 г., в отношении : Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» (ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»), ИНН 0257006678, ОГРН 1050201249218.

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. 00 мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/8

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) \_\_\_\_\_ Макиров А.И. 05.02.2018 г. 10.00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Апсаликов Валерий Григорьевич, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Макиров А.И.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено:



№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Отметка о выполнении
1.	Не проводится проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство	п. 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145,	выполнено
2.	Средства защиты, инструмент применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок не удовлетворяют правилам применения испытания средств защиты.(отсутствует указатель низкого напряжения.).	п. 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145, Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты.	выполнено
3.	На дверях и внутренних стенках ВРУ-0,4 кВ, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	выполнено
4.	Вилки приборов переносного освещения «переноска» в гараже, конструктивно не отличаются от штепсельных вилок приборов более высокого номинального напряжения.	п. 2.12.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	выполнено
5.	Электрооборудование РУ всех видов и напряжений должно удовлетворять условиям работы, как при нормальных режимах, так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках(демонтировать старое ВРУ-0,4 кВ в электрощитовой общеджития)	п. 2.2.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	выполнено
6.	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках не оформляются перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.1.2.2. ПТЭЭП. зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145 п. 4,1., 8.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013 г.	выполнено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушения, указанные в предписании устранены

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): запись внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор

Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Апсаликов В.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“ 09 ” февраля 20 18 г.

ВрИО директора ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» Макеров А.И.

(подпись)